



FORMACIÓN DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA (SKIDER Y TRINEUMÁTICO)

[Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante](#)

[Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización](#)

CONDICIONES SICOTÉCNICAS DEL OPERADOR

En los países de mayor desarrollo, se realizan exámenes periódicos a todo el personal que conduce u opera equipos o maquinarias. De lo resultados de dichos exámenes se ha llegado a comprobar que en el transcurso de su vida todo ser humano presenta anomalías de orden sicomotor que pueden ser fácilmente superables cuando se detectan a tiempo.

¿En que consisten las condiciones sicosensotécnicas del operador?

A) CONDICIONES FÍSICAS.

Los trabajadores asignados al manejo u operación de maquinarias o equipos, deben hacerlo con los cinco sentidos.

1. BUENA VISIÓN.
2. BUEN OIDO.
3. BUEN TACTO.
4. BUEN GUSTO.
5. BUEN OLFATO.



B) CONDICIONES SICOLÓGICAS.

1. CAPACIDAD DE AUTOCONTROL (AUSENCIA DE FOBIAS).
2. REACCIONES REFLEJAS.
3. FICHAS Y EXÁMENES SICOTÉCNICOS NORMALES.
4. APROBAR ENTREVISTA PERSONAL.
5. CAPACIDAD PARA USAR LA RAZÓN POR SOBRE LAS EMOSIONES...






Figura Sistema Nervioso



Descripción de la Maquinaria Pesada

CARGADOR FRONTAL O PAYLODER



RETROEXCAVADORA

MOTONIVELADORA

Los elementos principales de la maquinaria pesada son:

- El motor o fuerza motriz
- Palas, baldes y cuchillas....